Wichtiger Sicherheitshinweis

BETREFF: **In Österreich verkaufter Cub Cadet PRO Z 500 (Z5 152): Korrekturmaßnahmen und Anweisungen zum Verwendungsstopp**

Wir kontaktieren Sie, weil aus unseren Unterlagen hervorgeht, dass Sie möglicherweise einen **Cub Cadet PRO Z 500 (Z5 152)** Rasenmäher gekauft haben. Eine beispielhafte Abbildung des Produkts finden Sie unten.

Kawasaki Motors Corp., USA, hat festgestellt, dass eine Produktsicherheitsgefahr mit dem Spannungsregler KM-21066-0785 im Kawasaki-Motor verbunden ist, der in Ihrem Rasenmäher verbaut ist. Diese kann zu einem Brand mit der Möglichkeit schwerer Personen- oder Sachschäden führen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, muss das Minus-Kabel der Batterie abgeklemmt und vom negativen Batterieanschluss entfernt werden.

Wir führen für diese Produkte eine Korrekturmaßnahme durch, um die von Kawasaki herausgegebene Sicherheitsmitteilung zu berücksichtigen.

Folgende in Österreich verkaufte Rasenmäher sind betroffen:

- **Cub Cadet PRO Z 500 (Z5 152) 53BIHJUV603**

Die Rasenmäher sind gelb und schwarz und tragen das Cub Cadet-Logo.

Nur Modelle, die zwischen dem 1 April 2021 und dem 15. Dezember 2023 hergestellt wurden, sind betroffen.

Die Modellnummer und das Herstellungsdatum sind auf dem vor oder hinter dem Sitz sichtbaren Typenschild aufgedruckt. Die Modellnummer ist in der oberen linken Ecke des Etiketts unter der Überschrift „Modellnummer“ angebracht. Der Monat und das Jahr der Herstellung sind in der Mitte des Etiketts unter der Überschrift „DOM“ angegeben. Die Position der Plakette ist aus den unten gezeigten Bildern ersichtlich.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn Sie die Platte und/oder Modellnummer nicht finden können.

STELLEN SIE DIE VERWENDUNG IHRES RASENMÄHERS SOFORT EIN, wenn dieser betroffen ist, und unternehmen Sie die folgenden Schritte:

1. **Klemmen Sie das Minus–Kabel der Batterie ab und sichern Sie es so, dass es den negativen Anschluss der Batterie nicht berührt.** Anweisungen dazu finden Sie unten. Wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler, wenn Sie sich unsicher dabei fühlen, die Batterie abzuklemmen, um Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Händler die Batterie für Sie abklemmen kann. Ihr Händler wird die Batterie kostenlos abklemmen.

2. **Wenden Sie sich an Ihren Händler, um eine Reparatur zu vereinbaren.** Die Reparatur umfasst den Austausch des betroffenen Spannungsreglers.

Wir entschuldigen uns für alle eventuellen Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstehen, und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit in dieser Angelegenheit. Ihre Sicherheit ist unser Hauptanliegen.

Mit freundlichen Grüßen

[MTD]

Anweisungen zum Abklemmen des Minus-Kabels der Batterie

1. Suchen Sie die Batterie und das schwarze Minus-Kabel der Batterie.
2. Entfernen Sie die Schraube und Mutter, die das Minus-Kabel am negativen Anschluss der Batterie befestigen mit den Schraubenschlüsseln der entsprechenden Größe.

   Hinweis: Achten Sie darauf, den Pluspol der Batterie nicht mit den Schraubenschlüsseln zu berühren, um schwere Lichtbögen und mögliche Schäden an der Batterie und/oder mögliche Verletzungen zu vermeiden.
3. Befestigen Sie dann das Minus-Kabel der Batterie mit einem Kabelbinder weg vom Anschluss, wie dies unten gezeigt ist.

Abklemmen des Minus-Kabels der Batterie beim PRO - Z 500, 700, 900



Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn Sie Hilfe oder Anweisungen zum Abklemmen der Batterie benötigen. Wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler, wenn Sie sich unsicher dabei fühlen, die Batterie abzuklemmen, um Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Händler die Batterie für Sie abklemmen kann. Ihr Händler wird die Batterie kostenlos abklemmen.